

GEZ	KARTA ADRESOWA ZABYTKU		3. Miejscowość
1. Nazwa	BUDYNEK GOSPODARCZY	2. Czas powstania	WŁODOWICE
7. Fotografia z opisem wskazującym orientację w stosunku do sąsiednich terenów lub stron świata albo mapa z zaznaczonym stanowiskiem archeologicznym			
			
			
4. Adres			Włodowice 8 57–400 Nowa Ruda dz. ewid. nr 211/6 AM 2 obręb geodezyjny Włodowice
5. Przynależność administracyjna			województwo: dolnośląskie powiat: kłodzki gmina: Nowa Ruda
6. Formy ochrony			

Widok od strony podwórza, Włodowice 8, 57–400 Nowa Ruda

8. Historia, opis i wartości	Budynek gospodarczy dwukondygnacyjny, jako zabudowa gospodarcza wzniesionego około 1910 r. budynku mieszkalnego w miejscowości Włodowice 8. Budynek gospodarczy, usytuowany na pochyłym terenie z wysokim cokołem kamiennym z ciosanego piaskowca, na rzucie prostokąta murowany, ściany wykończone charakterystycznym dla początku XX w. cementowo-wapiennym tynkiem w typie „baranka” w obrębie pierwszej kondygnacji; ścianka kolankowa odeskowana pionowo, z deskami wykończonymi od dołu falbanką. Dach dwuspadowy o małym kącie nachylenia, przekryty papą. Otwory okienne prostokątne ze stolarką krosnową, dwuskrzydłową, sześciokwarterową. Stolarka drzwiowa, jednoskrzydłowa, drzwi deskowane Bryła budynku, forma dachu, odeskowanie i stolarka otworowa, zachowały się w stanie niezmiennym od czasu powstania budynku. Budynek stanowi cenny przykład zabudowy gospodarczej towarzyszącej zabudowie mieszkalnej na terenie Gminy Nowa Ruda. O jego wartości zabytkowej świadczy zachowana konstrukcja, materiał oraz autentyczność substancji.
9. Stan zachowania i postulaty dotyczące konserwacji	4–dobry Elementy drewniane oraz kamienne budynku w stanie dobrym, wymagać mogą podjęcia prac remontowych. Bezpośrednie sąsiedztwo rzeki, przepływającej od strony północnej wpływa na duży stopień zawilgocenia, szczególnie oddziaływując na kamienny cokoł budowli, co może doprowadzić do stopniowej destrukcji budulca i w konsekwencji do destabilizacji konstrukcji. Przy planowaniu prac modernizacyjnych i remontowych konieczna będzie ocena stanu technicznego obiektu, w tym określenie stopnia zawilgocenia, a także uszkodzeń ww. elementów.
10. Wykonanie karty (autor, data i podpis)	11. Zatwierdzenie karty (podpis wojewódzkiego konserwatora zabytków)

Małgorzata Chodakowska 13.12.2023 r. 	Z up. Dorosłaskiego, Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu <i>mgr Anna Nowakowska</i> Kierownik Delegatury w Włodowicach
---	--